

BUILDING AUTOMATION, 08/2020

Softwareinformation

DG/S x.64.5.11 DALI-Gateway Premium, 1/2fach, REG, BJE

Produktname	DALI-Gateway Premium, 1/2fach, REG, BJE (Siehe Webseite)
Produkttyp	DG/S 1.64.5.11; DG/S 2.64.5.11
Bestellnummer	2CDG 110 273 R0021; 2CDG 110 274 R0021
Aktuelle Version	ETS Applikation: DALI Premium 1f/1.3 (Hier herunterladen) DALI Premium 2f/1.3 (Hier herunterladen)
Firmware:	xECU, 0.0.15
Sprachen	DE, EN

BEMERKUNG:

Wir empfehlen Ihnen, immer die aktuellste Softwareversion zu installieren. Ansprüche aus Mängeln oder Schäden aufgrund einer nicht aktuell gehaltenen Softwareversion können nicht geltend gemacht werden.

ETS APPLIKATION

Produkttyp	Version	Erscheinungsdatum	Updates und Release Notes
DG/S x.64.5.11	1.3	08/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Fehlerhaftes Stoppen vom relativen Dimmen über KNX Dimmstop-Befehl bei mehreren DALI Teilnehmern • Verbesserung der Szenen • Verbesserung der Statusmeldungen • Rel. Dimmstop-Befehl stoppt jetzt alle Arten des Helligkeitswechsels (auch die Wechsel über „Wert setzen“ oder über Szenenaufruf)
	1.2	07/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Fehlerhaftes Verhalten bei parallelem Dimmen über KNX von Teilnehmern und Gruppen • Fehlende KNX-DALI Konvertierung bei Dim2Warm, wenn „DALI/log. Dimmkurve“ ausgewählt war • Fehlerhaftes Handling bei Treppenlichtfunktion für Gruppen • Broadcast Funktion bei Dim2Warm optimiert

			<ul style="list-style-type: none"> • Fehlende Deaktivierung der Farbfunktion, wenn ein Broadcast-Befehl über das i-bus Tool gesendet wird • Statusmeldung - KNX Status verbessert Priorität der Handbedienung (jetzt niedriger als Sperren-Funktion) angepasst
	1.1	-	Nicht veröffentlicht!
	1.0	03/2020	Markteinführung

FIRMWARE

Produkttyp	Version	Erscheinungsdatum	Updates und Release Notes
DG/S x.64.5.11	0.0.15	03/2020	Markteinführung

Für Firmwareupdate verwenden Sie bitte die ETS App „KNX Bus Update“ ([Engineering Guide](#))